


施設カルテ①

基準日： 令和5年4月1日

施設基本情報

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------|---|------|
| 施設名称 | 山前小学校 | | | 施設外観 | |
| 施設概要 | 普通教室、特別教室（理科室、音楽室、図工工作室、家庭科室、コンピューター室、図書室、教育相談室） | | |  | |
| 設置目的 | 心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 | | | | |
| 設置根拠（設置条例等） | 学校教育法、足利市立学校の設置に関する条例 | | | | |
| 所在地 | 山下町1297 | | | | |
| 施設運用開始日 | 明治6年9月28日 | 施設運用終了日 | | | |
| 所管部 | 教育委員会事務局 | 所管課 | 学校管理課 | | |
| 分類 | 大分類 | 学校教育系施設 | 運営形態 | | 直営 |
| | 中分類 | 学校 | 防災拠点指定等 | | 避難所 |
| | 小分類 | 小学校 | 配置形態 | | 併設施設 |
| 校区 | 小学校区 | 山前小学校 | 借地の状況 | | 借地なし |
| | 中学校区 | 西中学校 | 財産区分 | 行政財産 | |
| 土地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 目的外使用 | 有 | |
| | 駐車場台数 | 50 台 | 建築面積 | ㎡ | |
| | 敷地面積 | 23,946.00 ㎡ | 合計延床面積 | 7,566.00 ㎡ | |
| | | | 法定容積率 | 200 % | |
| | | | 法定建ぺい率 | 60 % | |

財務情報

【市の収入・支出】(千円)



| 項目/年度 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 歳出 (A) | 17,002 | 17,313 | 18,758 |
| 光熱水費等 | 6,094 | 6,271 | 8,635 |
| 修繕料 | 946 | 861 | 441 |
| 維持保全費 | 1,773 | 2,986 | 1,665 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 385 | 110 | 136 |
| 土地・建物の使用料 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 維持管理 | 1,700 | 1,700 |
| | 事業運営 | 1,700 | 1,700 |
| 事業運営費 | 4,404 | 3,685 | 3,381 |
| 歳入 (B) | 0 | 0 | 0 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 国県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(A-B) | 17,002 | 17,313 | 18,758 |
| 対前年度比(%) | | 1.8 | 8.3 |

【指定管理者の収入・支出】(千円)

| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-----------|------|------|------|
| 歳出 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費等 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持保全費 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物の使用料 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金等 | 0 | 0 | 0 |
| 自主事業 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(C-D) | 0 | 0 | 0 |
| 対前年度比(%) | | | |


| 1㎡当たりの行政コスト | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|--------------------|------|------|------|
| [収支(A-B)/合計延床面積] | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 平均に使用する分類 | 小分類 | | |

| 利用指標当たりの行政コスト | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|------------------|------|------|------|
| [収支(A-B)/利用指標] | 32.4 | 39.1 | 43.1 |



施設サービス供給状況

| 利用指標 | 単位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 対象 |
|-------------|----|------|------|------|----|
| 1 利用者(入館者数) | 人 | 524 | 443 | 435 | ◆ |
| 2 多目的教室数(A) | 室 | 19 | 20 | 23 | |
| 3 教室数(B) | 室 | 22 | 20 | 18 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |



施設カルテ②

基準日: 令和5年4月1日

建物基本情報


| No | 棟名称 | 主体構造 | 建築年 | 法定耐用年数 | 残存耐用年数 | 階数 | | 延床面積 |
|------------|------------|-----------|-------|--------|--------|--------------|----|-------|
| | | | | | | 地上 | 地下 | |
| | バリアフリー | | | 耐震基準 | 改修履歴 | | | |
| 車椅子用エレベーター | 施設玄関口スロープ | 身障者用トイレ | 令和2年 | | 令和3年 | 令和4年 | | |
| 1 | 管理・教室棟(中) | 鉄筋コンクリート造 | 昭和50年 | 47年 | -1年 | 4 | 0 | 3087㎡ |
| | 無 | 有 | 有 | 耐震改修済 | | | | |
| 2 | 普通・特別教室(西) | 鉄筋コンクリート造 | 昭和49年 | 47年 | -2年 | 3 | 0 | 1924㎡ |
| | 無 | 有 | 無 | 耐震改修済 | | 通級教室エアコン更新工事 | | |
| 3 | 特別・教室棟(東) | 鉄筋コンクリート造 | 昭和55年 | 47年 | 4年 | 3 | 0 | 935㎡ |
| | 無 | 無 | 無 | 耐震改修済 | | | | |
| 4 | 食堂棟 | 鉄骨造 | 昭和64年 | 31年 | -3年 | 1 | 0 | 820㎡ |
| | 無 | 有 | 無 | 新耐震 | | | | |
| 5 | 屋内運動場 | 鉄骨造 | 昭和52年 | 34年 | -12年 | 1 | 0 | 800㎡ |
| | 無 | 有 | 無 | 耐震改修済 | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |

自由記載欄

平均に使用する分類 小分類

費用対効果分析 (mあたり利用度とmあたりコスト)

【費用対効果分析 (建物基本情報調査による定量的な分析)】
○費用対効果分析 (mあたりコストとmあたり利用度)




凡例 ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象 (分類) の他施設

・軸の交差箇所は、用途を同じとする施設全体の移動平均値である。

| 区分 | 対応 | 費用対効果のとらえ方 |
|-----|-------|-----------------|
| A | 継続 | コストと利用度のバランスが良い |
| B 1 | コスト改善 | コスト面の改善が必要 |
| B 2 | 利用度改善 | 利用度の改善が必要 |
| C | 見直し | コストと利用度のバランスが悪い |

施設分析

【施設性能評価】
施設管理者アンケートによる定性的な評価




凡例 — 当該施設 - - - 比較対象 (分類) の他施設

| 番号 | 項目 | チェックポイント |
|----|-----------|----------------------------------|
| ① | 外壁 | 竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況 |
| ② | 屋上防水 | 竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況 |
| ③ | 給排水設備 | 竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況 |
| ④ | 空調設備 | 劣化状況と運転状況 |
| ⑤ | 老朽化状況 | 設定耐用年数からの残存年数による判断 |
| ⑥ | 耐震化状況 | 耐震基準、耐震診断実施状況 |
| ⑦ | バリアフリー対応等 | 「出入口 (スロープ)、エレベーター、トイレ」についての対応状況 |

| | |
|--------------|-----------------|
| 施設性能評価の考え方 | 不良 ← ————— → 良好 |
| レーダーチャートの大きさ | 小 ← ————— → 大 |

施設評価

【一次評価 (費用対効果 / 施設性能)】



凡例 ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象 (分類) の他施設

| 区分 | 対応 | 方向性の考え方 |
|-----|------|--------------------------|
| A | 継続 | 長寿命化を基本とする |
| B 1 | 向上 | 施設性能の向上を検討する |
| B 2 | 向上 | 費用対効果の向上を検討する |
| C 1 | 改善 | 施設性能の改善を検討する |
| C 2 | 改善 | 施設性能と費用対効果, 両方の改善を検討する |
| C 3 | 改善 | 費用対効果の改善を検討する |
| D 1 | 見直し | 施設性能の見直しを検討する |
| D 2 | 見直し | 費用対効果の見直しを検討する |
| E | 要見直し | 施設性能と費用対効果, 両方の見直しが必要である |