


施設カルテ①

基準日： 令和5年4月1日

施設基本情報

施設名称	春日市営住宅			施設外観	
施設概要	市営住宅、集会所				
設置目的	市が国等の補助を受けて、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸する。				
設置根拠（設置条例等）	公営住宅法、足利市営住宅条例				
所在地	山下町1490				
施設運用開始日	昭和42年4月1日	施設運用終了日			
所管部	都市建設部	所管課	建築住宅課		
分類	大分類	公営住宅	運営形態		指定管理
	中分類	公営住宅	防災拠点指定等		
	小分類	公営住宅	配置形態		併設施設
校区	小学校区	山前小学校	借地の状況		借地なし
	中学校区	西学校	財産区分	行政財産	
土地	用途地域	第一種住居地域	目的外使用	有	
	駐車場台数	90 台	建築面積	3,400.39 m <sup>2</sup> 法定容積率 法定建ぺい率	
	敷地面積	24,556.17 m <sup>2</sup>	合計延床面積	10,273.39 m <sup>2</sup> 200 % 60 %	

財務情報

【市の収入・支出】(千円)



項目/年度	令和2年	令和3年	令和4年
歳出 (A)	19,848	79,301	9,856
光熱水費等	0	0	0
修繕料	917	98	0
維持保全費	7,322	69,698	1,204
指定管理料	9,334	9,505	8,652
その他	0	0	0
土地・建物の使用料	0	0	0
人件費	維持管理	0	0
	事業運営	0	0
事業運営費	2,275	0	0
歳入 (B)	29,651	29,390	30,239
使用料	29,651	29,390	30,239
財産収入	0	0	0
国県支出金	0	0	0
その他	0	0	0
収支(A-B)	(9,803)	49,911	(20,383)
対前年度比(%)		▲ 609	▲ 141

【指定管理者の収入・支出】(千円)

項目	令和2年	令和3年	令和4年
歳出 (C)	10,216	10,456	10,560
光熱水費等	0	0	0
修繕費	5,070	5,338	6,328
維持保全費	971	974	678
その他	0	0	0
土地・建物の使用料	0	0	0
事業運営費	1,786	1,683	1,456
人件費	2,389	2,461	2,099
歳入 (D)	9,334	9,505	8,652
指定管理料	9,334	9,505	8,652
利用料金等	0	0	0
自主事業	0	0	0
その他	0	0	0
収支(C-D)	882	951	1,908
対前年度比(%)		▲ 8	▲ 101


1㎡当たりの行政コスト	令和2年	令和3年	令和4年
[ 収支(A-B)/合計延床面積 ]	▲ 1.0	4.9	▲ 2.0
平均に使用する分類	中分類		

利用指標当たりの行政コスト	令和2年	令和3年	令和4年
[ 収支(A-B)/利用指標 ]	▲ 75.4	389.9	▲ 165.7



施設サービス供給状況

利用指標	単位	令和2年	令和3年	令和4年	対象
1 入居戸数(A)	戸	130	128	123	◆
2 管理戸数(B)	戸	214	178	178	
3 政策空家戸数(C)	戸	72	36	49	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



## 施設カルテ②

基準日: 令和5年4月1日

## 建物基本情報


No	棟名称	主体構造	建築年	法定耐用年数	残存耐用年数	階数		延床面積
						地上	地下	
						改修履歴		
		バリアフリー		耐震基準				
	車椅子用エレベーター	施設玄関口スロープ	身障者用トイレ					
1	110号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	2	0	256.2㎡
	不要	無	無	旧耐震				
2	111号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
3	112号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
4	113号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	2	0	256.2㎡
	不要	無	無	旧耐震				
5	114号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	2	0	256.2㎡
	不要	無	無	旧耐震				
6	115号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	2	0	256.2㎡
	不要	無	無	旧耐震				
7	116号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
8	117号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
9	118号棟	鉄筋コンクリート造	昭和42年	47年	-9年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震	LPガス配管工事に伴う修繕			
10	119号棟	鉄筋コンクリート造	昭和42年	47年	-9年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
11	120号棟	鉄筋コンクリート造	昭和42年	47年	-9年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
12	121号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震	3号室修繕工事			
13	122号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	146㎡
	不要	無	無	旧耐震				
14	226号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	2	0	235.8㎡
	不要	無	無	旧耐震				
15	227号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	125.6㎡
	不要	無	無	旧耐震				
16	228号棟	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	125.6㎡
	不要	無	無	旧耐震				
17	229号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	2	0	235.8㎡
	不要	無	無	旧耐震				
18	230号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	1	0	125.6㎡
	不要	無	無	旧耐震				
19	231号棟	鉄筋コンクリート造	昭和44年	47年	-7年	1	0	125.6㎡
	不要	無	無	旧耐震				
20	1号棟	鉄筋コンクリート造	平成14年	47年	26年	9	0	6890.4㎡
	有	有	有	新耐震		706号室入居前修繕(再編計画)		
21	集会所	鉄筋コンクリート造	昭和43年	47年	-8年	1	0	70.19㎡
	不要	無	無	旧耐震				
22								
23								
24								
25								

## 自由記載欄

--

費用対効果分析 (m<sup>2</sup>あたり利用度とm<sup>2</sup>あたりコスト)

【費用対効果分析(建物基本情報調査による定量的な分析)】  
○費用対効果分析 (m<sup>2</sup>あたりコストとm<sup>2</sup>あたり利用度)




凡例 ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象(分類)の他施設

・軸の交差箇所は、用途を同じとする施設全体の移動平均値である。

区分	対応	費用対効果のとらえ方
A	継続	コストと利用度のバランスが良い
B 1	コスト改善	コスト面の改善が必要
B 2	利用度改善	利用度の改善が必要
C	見直し	コストと利用度のバランスが悪い

施設分析

【施設性能評価】  
施設管理者アンケートによる定性的な評価




凡例 — … 当該施設 - - - - 比較対象(分類)の他施設

番号	項目	チェックポイント
①	外壁	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
②	屋上防水	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
③	給排水設備	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
④	空調設備	劣化状況と運転状況
⑤	老朽化状況	設定耐用年数からの残存年数による判断
⑥	耐震化状況	耐震基準、耐震診断実施状況
⑦	バリアフリー対応等	「出入口(スロープ)、エレベーター、トイレ」についての対応状況

施設性能評価の考え方	不良 ←—————→ 良好
レーダーチャートの大きさ	小 ←—————→ 大

施設評価

【一次評価(費用対効果/施設性能)】



凡例 ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象(分類)の他施設

区分	対応	方向性の考え方
A	継続	長寿命化を基本とする
B 1	向上	施設性能の向上を検討する
B 2	向上	費用対効果の向上を検討する
C 1	改善	施設性能の改善を検討する
C 2	改善	施設性能と費用対効果, 両方の改善を検討する
C 3	改善	費用対効果の改善を検討する
D 1	見直し	施設性能の見直しを検討する
D 2	見直し	費用対効果の見直しを検討する
E	要見直し	施設性能と費用対効果, 両方を見直しが必要である